




**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO**

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN BARTOLOME JOCOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SINCHAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-17-3800-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/07/24
			
Foto 1: VISITA A ESCUELA REMOZADA		Foto 2: APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR EN MODULO	
			
Foto 3: MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE AULAS		Foto 4: INSTALACION DE ESTRUCTURA Y TECHO DE LAMINA GENERAL DE MODULO	
			
Foto 5: APLICACIÓN DE PINTURA INTERIOR GENERAL		Foto 6: INSTALACION Y CAMBIO DE VIDRIOS EN MAL ESTADO DE VENTANERIA	


 Firma y sello del Presidente de la OPF

 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
 DE LA OFICINA DE CASERIO SINCHAJ
 MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOC. QUICHÉ


 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa
 MANUEL ALVARADO PÉREZ MORALES
 ARQUITECTO
 Colegiado: 6,493

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN BARTOLOME JOCOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SINCHAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-17-3800-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/07/24
			
Foto 7: REMOZAMIENTO DE MINGITORIOS DE LA ESCUELA		Foto 8: APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR DE SANITARIOS Y REMOZAMIENTO DE CENEFA	
			
Foto 9: TRABAJO DE PAÑUELOS, RESANE E IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE SANITARIOS		Foto 10: MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE SANITARIOS	
			
Foto 11: VISITA DE EVALUADOR A ESCUELA		Foto 12: FOTO DE EVALUADOR CON DIRECTORA DE LA ESCUELA	

Firma y sello del Presidente del DPF



MANUEL ALEJANDRO DÍAZ HEDRAGANTA
ARQUITECTO
Colegiado: 6.493

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

