



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN BARTOLOMÉ JOCOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. CASERÍO EL NARANJO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL NARANJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-17-5425-43	FECHA:	21/02/2024




Foto1: Sustitución de lamina (techo de Aulas)



Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte de techo.



Foto 3: Mantenimiento a las puertas de las aulas.



Foto 4: sustitución de chapa de las puertas



Foto 5: Sustitución de vidrios de las ventanas.



Foto 6: Fabricacion e intalacion de balcones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

