

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Canillá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Naranjo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-18-0009-43	FECHA:	26/04/2024



Foto1: En esta fotografía se puede observar que el techo esta en mal estado.



Foto 2: En esta fotografía se puede observar que la escuelita esta mal pintada.



Foto : En esta fografía se puede observar que la plancha no esta en buenas condiciones.




Foto 5:








Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de Consejo de Padres de Familia 	 Firma y Sello Director Centro Educativo 
--	--