



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Canillá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Naranjo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-18-0009-43	FECHA:	03/05/2024



Foto1: En esta fotografía se puede observar el proceso que lleva el pintado de la escuela.



Foto 2: En esta fotografía se evidencia la colocación del techo.



Foto 3: En estas fotografías se puede observar el proceso de remodelación de cocina




Foto 4:




Foto 5:








Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	--