



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CANILLÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PATZITE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-18-0026-43	FECHA:	10/10/2024



Foto 1: MÓDULO I. SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR PISO CERAMICO



Foto 2: MÓDULO I. SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS



Foto 3: MÓDULO I. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALCONES DE METAL



Foto 4: MÓDULO I. REPARACIÓN DE PLANCHAS DE CONCRETO EN PATIO




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizar el número de hojas.

CBMC

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

