



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CANILLÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA UNION
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-18-0028-43	FECHA:	24/06/2024



Foto1: SUMINISTRO E INSTALACION DE BALCONES DE HIERRO EN AREAS EXTERIORES



Foto 2: INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELECTRICA



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE CONCRETO POR ADOQUIN DECORATIVO




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Linda Aguilar
Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público