

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CANILLÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA UNION
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-18-0028-43	FECHA:	27/09/2024



Foto 1: MODULO I: SUMINISTRO E INSTALACION DE BALCONES DE HIERRO EN AREAS EXTERIORES




Foto 2: MODULO I: INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA



Foto 3: MODULO II: SUSTITUCIÓN DE CONCRETO POR ADOQUIN DECORATIVO




Foto 4:




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---