



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Canillá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chijoj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-18-0703-43	FECHA:	



Foto 1: Módulo 1: Sustitución de chapas y Sustitución de estructura de soporte de puerta de metal y echa de Balcones de las Aulas y pintura general



Foto 2: Módulo 4: Sustitución de accesorios de Inodoros Pintura en paredes interiores y exteriore



Foto 3: Módulo 2: Sustitución de lámina por lámina troquelada y sustitución de estructura portante de metal por metal.



Foto 4: Módulo 3: Redforsar y hacer puertas de Rejas a la cosina y dirección



Foto 5: Módulo 3: hecer Balcones de la cosina y dirección y pintura general





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

