

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CANILLÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHIMUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-18-0711-43	FECHA:	24/06/2024



Foto 1: MODULO I. SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 2:MODULO I. SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL



Foto 3: MODULO I. PINTURA EN MUROS INTERIORES E EXTERIORES



Foto 4: MODULO II. SUSTITUCION DE INODORO CON SUS ACCESORIOS



Foto 5: MODULO II. SUSTITUCION DE PILA DE CEMENTO





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Samuel D N  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

