



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CANILLÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHIMUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-18-0711-43	FECHA:	22/07/2024



Foto1: Modulo I. Sustitución de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 2



Foto 2: Modulo I. Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Modulo I. Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Modulo I. Instalación de lamina troquelada aluzinc



Foto 5: Modulo II. Sustitución de inodoro con sus accesorios



Foto 6: Modulo II. Sustitución de pila de cemento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Samuel DN
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

