



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	p
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS VEGAS, PICACHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-18-1037-43	FECHA:	31/10/2024



p




Foto 2: MÓDULO I. SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL, POR METAL



Foto 3: MÓDULO I. SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE METAL



Foto 4: MÓDULO I. SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS




Foto 5: MÓDULO I. SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR CERAMICO



Foto 6: MÓDULO II. SUSTITUCIÓN DE PILA DE CEMENTO DE DOS LAVADEROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

José Meléndez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

