

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CANILLÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAJQUIM LA MONTAÑA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-18-1349-43	FECHA:	04/09/2024




Foto 1: MODULO I: REPARACION DE MURO PERIMETRAL BLOCK CON TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA, SOLERAS INTERMEDIAS Y COLUMNAS



Foto 2: MODULO II: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



Foto 3: MODULO III: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 4: MODULO III: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL



Foto 5: MODULO III: SUSTITUCIÓN DE PILA DE CEMENTO DE DOS LAVADEROS




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

