

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CANILLÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PAJOPOP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-18-3354-43	FECHA:	06/06/2024



Foto 1: Mantenimiento a estructura de puertas (lijado, sujeciones y aplicación de pintura), Sustitución de chapas; durante la acción.

Foto 2: Mantenimiento a estructura de puertas (lijado, sujeciones y aplicación de pintura), sustitución de chapas; durante la acción.



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto a piso de granito; durante la acción.

Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto a piso de granito; durante la acción.



Foto 5: Sustitución de circulación de malla galvanizada calibre 12 de pulgada y media y tubo HG de pulgada y media, Sustitución de portón de metal; durante la acción.

Foto 6: Sustitución de circulación de malla galvanizada calibre 12 de pulgada y media y tubo HG de pulgada y media, Sustitución de portón de metal; durante la acción.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Andrés CQUIVO

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

