



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CANILLÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERÍO EL BARRANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	14-18-5434-43	FECHA:	23/08/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA. MÓDULO



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA. MÓDULO 1.




Foto 3: SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS TIPO LED. MÓDULO 1.




Foto 4: SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS TIPO LED. MÓDULO 1.




Foto 5: REPARACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO. MÓDULO 1.



Foto 6: REPARACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO. MÓDULO 1.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ELVA ASUSENA

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CANILLÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERÍO EL BARRANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	14-18-5434-43	FECHA:	23/08/2024



Foto 7: SUSTITUCIÓN DE PILA. MÓDULO 2.



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE PILA. MÓDULO 2.



Foto 9: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES. MÓDULO 1.



Foto 10: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES. MÓDULO 1.




Foto 11: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS. MÓDULO 1.





Foto 12: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS. MÓDULO 1.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

EIVA ASUSENA

Firma y sello del Presidente de la OPF



Román

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Sistema

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CANILLÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERÍO EL BARRANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	14-18-5434-43	FECHA:	23/08/2024



Foto 13: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE METAL, MÓDULO 1.



Foto 14: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE METAL. MÓDULO 1.



Foto 15: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE METAL. MÓDULO 1.



Foto 16: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE METAL. MÓDULO 1.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elva ASUSENA

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

