



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICAMÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS PAJALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-0009-41	FECHA:	13 DE MAYO DE 2024



Foto1: sustitución de láminas, capotes



Foto 2: reparación de muro



Foto 3: sustitución de inodoro



Foto 4: sustitución de vidrios



Foto 5: mantenimiento a estructura, pintura en muro interior y exterior




Foto 6: sustitución de estufa rural completa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

