

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO: | QUICHÉ | MUNICIPIO: | Chicamán |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Santa Gertrudis |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-19-0010-41 | FECHA: | 18/03/2024 |



Foto 1: Cambio de marcos de ventanas y vidrios



Foto 2: Cambio de Laminas de las aulas



Foto 3: Lijado, cepillado y pintado de Yois



Foto 4: Cambio de puerta dirección



Foto 5: Cambio de puerta aula



Foto 6: Cambio de puerta aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

