



Ministerio de Educación
C O S T A R I C A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chicamán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Gertrudis
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-0010-41	FECHA:	02/07/2024




Foto1: Sustritucion de Laminas




Foto 2: Cambio de puertas



Foto 3: Mantenimiento de yois



Foto 4: Colocación de marcos de ventana y vidrios




Foto 5: Edificio escolar renovado



Foto 6: Escuelita Finalizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

