

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICAMÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSÉ EL SOCH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-0015-42	FECHA:	4/07/2024



Foto1: módulo 1 sustitución de lámina por lámina troquelada



Foto 2: módulo 1 sustitución de piso cerámico



Foto 3: módulo 1 sustitución de piso cerámico



Foto 4: módulo 1 sustitución de puertas




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OFE	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---

