REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO X DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chicamán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Gertrudis
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-0024-43	FECHA:	18/03/2024



Foto1: Cambio de Lamina a la Dircción



Foto 2: Cambio de lamina a las aulas



Foto 3: Cambio de Piso a las aulas



Foto 4: Lijar, cepillar y pintar las puertas de la aulas, Direción y Bodegas



Foto 5: Lijar, cepillar y pintar las puertas de los baños y mantenimiento a estructura de metal (costanera)



Foto 6: Cambio de tuvo de pvc x tuvo de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualists el minior

Firma y sello del Presidente de la OPI

CONSEIO DE PADRES
DE FAMILIA

Firma y Sello Director Centro Educativo

DIRECCIÓN

Weblico