



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chicamán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Gertrudis
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-0024-43	FECHA:	02/07/2024



Foto1: Sustitucion de Laminas



Foto 2: Mantenimiento de puertas



Foto 3: Mantenimiento de costaneras



Foto 4: Sustitucion de Piso de torta




Foto 5: Sustitucion de Canal de metal



Foto 6: Escuelita Finalizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y registrar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la ORF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público