

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chicamán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Gertrudis
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-0024-43	FECHA:	02/07/2024



Foto1: Sustitucion de Laminas



Foto 2: Mantenimiento de puertas



Foto 3: Mantenimiento de costaneras



Foto 4: Sustitucion de Piso de torta



Foto 5: Sustitucion de Canal de metal



Foto 6: Escuelita Finalizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F. 

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 