

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICAMAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO POZO VERDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-0027-43	FECHA:	24/09/2024



Foto 1: MURO PERIMETRAL REPARACION DE PISO DE ENTRADA Y PORTON DE INGRESO



Foto 2: MURO PERIMETRAL REPARACION DE PISO DE ENTRADA Y PORTON DE INGRESO



Foto 3: MURO PERIMETRAL REPARACION DE PISO DE ENTRADA Y PORTON DE INGRESO



Foto PORTON DE INGRESO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

