

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICAMAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO POZO VERDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-0027-43	FECHA:	4/07/2024



Foto 1: MODULO 1 SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26




Foto 2: MODULO 1 MANTENIMIENTO A VENTANAS



Foto 3: MODULO 1 MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE TECHO




Foto 4: MURO PERIMETRAL REPARACION DE PISO DE ENTRADA Y PORTON DE INGRESO



Foto 5: MODULO 3 COCINA Mantenimiento a estructura de metal de ventanas




Foto 6: MODULO 2 BAÑOS mantenimiento a estructura de metal y sustitucion de puertas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

