



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Chicamán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Pajales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-0030-43	FECHA:	13 DE mayo de 2024



Foto 1: mejomiento de porton de la entrada principal.



sustitucion de vidrios




Foto 3: repaclon de ventanas



Foto 4: cambio de planchas de la estufa en la cocina (3)



Foto 5: sustitucion de kit en los sanitarios





Foto 6: sustitucion de pared para dividir aulas de blok.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Chicamán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Pajales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-0030-43	FECHA:	13 de mayo de 2024



Foto7: sustitucion de banquetas.



Foto 10: sustitucion de tuberías aguas fluviales



Foto 8: cambio de chapas.



Foto 11: reparacion de ventanas, balcones, lijado y pitado de puertas.



Foto 9: tubería línea principal



Foto 6: sustitucion de llaves

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar

Firma y sello del residente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Públicos

