

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICAMAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN PEDRO, ALDEA BELEJÚ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-0031-43	FECHA:	20/03/2024



Foto1: sustitución de techo



Foto 2: sustitucion de puertas de aulas



Foto 3: sustitución de vidros



Foto 4: sustitución de piso interno de las aulas




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
  
 Firma y sello del Presidente de la OEA

  
  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público