



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Chicamán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José El Soch
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-0036-43	FECHA:	21/02/2024



SUSTITUCIÓN DEL TECHO DE LOS BAÑOS



MANTENIMIENTO DE COSTANERAS



EXTRACCIÓN DE LÁMINAS EN MAL ESTADO



EXTRACCIÓN DE LÁMINAS



SUSTITUCIÓN DE TECHO



SUSTITUCIÓN DE LÁMINAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alberto Guzmán Z

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

