

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Chicamán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica Belejú	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San Sebastián, aldea Belejú
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-0048-45	FECHA:	31/05/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada aluzinc cal 26



Foto 2: Sustrucción de láminas calibre 26




Foto 3: Sustrucción de techo calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo

