



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chicamán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Educación Especial PENIEL.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	A un costado del estadio municipal.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-0064-43	FECHA:	23/07/2024



Foto 1: Modulo 2. Sustitucion de azulejo



Foto 2: Modulo 2. Sustitucion de tubería línea principal.



Foto 3: Muro perimetral. Reparación de banqueta de concreto.



Foto 4. modulo 1. Sustitución de piso de torta de concreto por piso ceramico



Foto 5. Modulo 1. Alisado en muro




Foto 6. Modulo 1. Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea.


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Eydi Baylón*



Firma y sello del Presidente de la OPF

*Barbara*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público