



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICAMÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL PALACIO CHICAMÁN, QUICHÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-0074-43	FECHA:	30/05/2024




Foto 1: Reparación de muro de contención




Foto 2: Reparación de Muro de perimetral de block





Foto 3:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPEA



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

