



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP SONIA ALICIA MENESES SÁENZ DE HERNÁNDEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ERA. AVENIDA 2-15 ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-0724-42	FECHA:	02-07-2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE PISO CERAMICO



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PISO CERAMICO



Foto 3: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK



Foto 4: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS




Foto 6: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA PINTADO DE PUERTA Y SUSTITUCIÓN DE CHAPA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

