

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICAMAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIXOY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-0726-43	FECHA:	21/03/2024




Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA



Foto 2: Sustitución de vidrios



Foto 3: SUSTITUCION DE CHAPAS



Foto 4: REPARACION DE PISO DE CONCRETO




Foto 5: Sustitucion de accesorios de inodoro(contrallave, tubo de abasto, y tanque)



Foto 6: SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL DE BOCK

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OFP 	 Firma y Sello Directo 
--	-------------------------------