

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICAMAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIXOY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-0726-43	FECHA:	21/03/2024



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA



Foto 2: Sustitución de vidrios




Foto 3: SUSTITUCION DE CHAPAS



Foto 4: REPARACION DE PISO DE CONCRETO




Foto 5: Sustitucion de accesorios de inodoro(contrallave, tubo de abasto, y tanque)




Foto 6: SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

