



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chicamán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chixoy, Chicamán, Quiché
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-0726-43	FECHA:	12 de julio de 2024



Foto1: Sustitución de lámina



Foto2: sustitución de ventanas



Foto 3: Sustitución de chapas y puertas



Foto 4: reparación de piso de concreto




Foto 5: Sustitución de pila



Foto 6: sustitución de porton de ingreso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

