



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chicamán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Cruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-07-27-43	FECHA:	7/06/2024



Foto1: levantado de Muro Perimetral, lado sur



Foto 2: levantado de Muro Perimetral lado oeste



Foto 3: limpiando el área a construir



Foto 4: Realización de sanjeado




Foto 5: Materiales a utilizar



Foto 6: Terminando la solera de humedad.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

