



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chicamán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Cruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-07-27-43	FECHA:	07/06/2024



Foto 1: levantado de Muro Perimetral, lado sur



Foto 2: levantado de Muro Perimetral lado oeste



Foto 3: Culminacion de muro lado oeste



Foto 4: Culminacion de Muro lado sur



Foto 5: Muro perimetral lado oeste 40mts. De largo X 3 de alto.



Foto 6: Muro Perimetral lado sur 12 mts. De largo X 3 mts. De alto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

