



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICAMÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS PLÁTANOS, CHICAMÁN, QUICHÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-0729-43	FECHA:	7/26/2024



Foto1: Sustitución de lamina por lamina troquelada modulo 1 y 2



Foto 2: Mantenimiento de estructuras metalicas modulo 1 y 2



Foto 3: Sustitucion de piso torta de concreto modulo 1 y 2



Foto 4: Mantenimiento sistema electrico modulo 2




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la ORE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

