

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Chicamán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chocorral, Chicamán, Quiché
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-0733-43	FECHA:	21/02/2024



Foto1: Reparación de servicios sanitarios



Foto 2: Sustitución de tuberías de aguas Pluviales



Foto 3: Reparación y construcción de paredes de aulas




Foto 4: Reparación de cocina




Foto 5: Sustitución de piso de patio.



Foto 6: Sustitución de pintura del centro educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director del Centro Educativo Público
--	---

