



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chicamán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, aldea Chocorral	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea, Chocorral
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-0733-43	FECHA:	13 de mayo de 2024.



Foto1: Reparación y construcción de pared en aulas



Foto 2: Raparación y construcción de Pared en aulas



Foto 3: Apertura e instalación de puertas



Foto 4: Apertura e instalación de puertas



Foto 5: Sustitución de pintura de centro educativo.



Foto 6: Sustitución de piso de patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y ser numeradas en el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la Comunidad

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público