



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICAMAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PAJUIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-0734-43	FECHA:	18/03/2024



Foto1: sustitucion de balcon



Foto 2: sustitucion de balcon.



Foto 3: sustitucion de balcon.



Foto 4: sustitucion de balcon.




Foto 5: sustitucion de balcon.




Foto 6: sustitucion de balcon.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se eliminan el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICAMAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PAJUIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-0734-43	FECHA:	18/03/2024



Foto1: Sustitucion de vidrios




Foto 2: Sustitucion de vidrios e instalacion de balcon.




Foto 3: Sustitucion de vidrios e instalacion de balcon



Foto 4: Sustitucion de vidrios e instalacion de balcon



Foto 5: Sustitucion de vidrios e instalacion de balcon






Foto 6: Sustitucion de vidrios e instalacion de balcon

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICAMAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PAJUIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-0734-43	FECHA:	18/03/2024




Foto1: Sustitucion de puerta de madera por metal.



Foto 2: Mantenimiento de puertas.




Foto 3: Sustitucion de pila de cemento por pila plastica.




Foto 4: Sustitucion de focos ahorradores.




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICAMAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PAJUIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-0734-43	FECHA:	18/03/2024



Foto1: Reparación y mantenimiento del porton



Foto 2:




Foto 3:



Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

