

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS  PREVIAMENTE  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Chicamán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Rí Pajuil, Chicamán.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-0734-43	FECHA:	29/07/2024.



Foto1: Sustitucion de vidrios.



Foto 2: Sustitucion de balcones de metal.



Foto 3: Sustitucion de ventanas.




Foto 4: Mantenimiento de puertas.




Foto 5: Pintura de paredes interiores y exteriores.




Foto 6: Reparacion de tubo hg y malla galvanizada.

Observación:

  
Firma y sello del Presidente de la Comisaría de Padres de Familia



  
Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIAMENTE       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Chicamán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea RI Pajuil, Chicamán.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-0734-43	FECHA:	29/07/2024.




Foto1: Sustitucion de puerta de madera a puerta de metal.



Foto 2: Mantenimiento de porton.



Foto 3: Sustitucion de pila de cemento de 2 lavaderos a pila plastica..



Foto 4: Sustitucion de focos ahorradores.




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y registrar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OCPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo
--	---

