

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chicamán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Jumuc, Chicamán, Quiché
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-0735-43	FECHA:	23 de agosto de 2024



Foto1: Sustitución de lámina



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte y lámina.




Foto 3: Sustitución de estructura de soporte.



Foto 4: Sustitución de puertas.



Foto 5: Sustitución de puertas.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Evarista Tox <i>[Handwritten Signature]</i></p> <p>Evarista Tox coc de Sis Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	<p><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p>Seomara Carlili Gonzales Gómez Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---

