

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chicamán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Culebras
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-0739-43	FECHA:	18/10/2024



Foto1: Modulo 1 Sustitución de lámina del techo.



Foto 2 Modulo 1 Mantenimiento de estructura de soporte de metal



Foto 3: Modulo 1 Sustitución de chapa




Foto 4 Modulo 1 Sustitucion de vidrios





Foto 5: sustitución de vidrios





Foto 6: Modulo 1 Instalacion de bomba hidraulica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPR



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público








SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chicamán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Culebras
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-0739-43	FECHA:	18/10/2024




Foto: 7 Modulo 2 mantenimiento a portón de metal



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la OEP
 

  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
 