



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICAMAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS PLANES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-0750-43	FECHA:	21/09/2024



Foto1: Sustitucion de canales y bajadas




Foto 2: Sustitucion de Bomba de Agua



Foto 3: Pintura de Paredes



Foto 4: Sustitucion de estructura de ventana y vidrios



Foto 5: Mantenimiento de balcones de metal





Foto 6: Siustitucion de deposito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICAMAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS PLANES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-0750-43	FECHA:	21/09/2024



Foto 7: Sustrucion de pila



Foto 8: Sustrucion de esufa



Foto 9: Apertura de vano y sustrucion de ventana



Foto 10: Sustrucion de piso de Torta de concreto



Foto 11: Mantenimiento de estructura de puerta lijado y aplicacion de pintura



Foto 12: Siustrucion de estructura de soporte y lamina


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la CPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público