



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICAMAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN LUIS LAS ANONAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-0751-43	FECHA:	15/03/2024



MODULO 1: SUSTITUCIÓN DE CHAPA



MODULO 1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CAL



MODULO 1: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR ME




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

