



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICAMÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SAN LUIS LAS ANONAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN LUIS LAS ANONAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-0751-43	FECHA:	11/07/2024



Proceso de quitar la madera del techo



Pintando y colocando la nueva estructura



Colocacion de la nueva estructura metalica.




Foto 4:




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
