

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICAMÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SAN LUCAS CALÁ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN LUCAS CALÁ, CHICAMÁN; QUICHÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-0934-43	FECHA:	30/05/2024



Foto 1: Reparación de muro de contención.



Foto 2: Reparación de muro de contención.



Foto 3: Sustitución de portón de metal




Foto 4: Sustitución de portón de metal




Foto 5: Reparación de muro perimetral de block.



Foto 6: Reparación de muro perimetral de block.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yolanda Reyes Pérez
Firma y sello del Presidente de la OPR
COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA
ALDEA SAN LUCAS CALÁ
Chicamán, Quiché

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN
Aldea San Lucas Calá
Chicamán, Quiché