



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chicamán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Lucas Calá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-0934-43	FECHA:	1/09/2024



Foto1: Inicio reparación de muro de contención que se encuentra a un costado del establecimiento.



Foto 2: columnas y pared reforzadas del muro de contención.



Foto 3: Prosedimiento de muro perimetral que se encuentra frente al establecimiento.



Foto 4: Aplicación de repello de muro perimetral del establecimiento con vista desde la calle que pasa a un costado.



Foto 5: Condiciones del porton que se encuentra frente a la escuela



Foto 6: Condiciones de la puereta que se encuentra a los lados del establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizar el número de hojas.

*Yolanda Reres Pérez*

Firma y sello del Presidente de la AEP



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

