



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chicamán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Lucas Calá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-0934-43	FECHA:	17/09/2024



Foto 1: Condiciones de muro de contención que se encuentra a un costado del establecimiento.



Foto 2: columnas y pared reforzadas y repelladas del muro de contención.



Foto 3: Vista panorámica de muro perimetral que se encuentra frente al establecimiento.



Foto 4: Muro perimetral del establecimiento con vista desde la parte de adentro del establecimiento.



Foto 5: Espacio donde se instalarán los portones.



Foto 6: Diseño de portones en proceso y listos para instalar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Actualizar el número de hojas.

Yolanda Reyes Pérez
Firma y sello del Presidente de la



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

