



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chicamán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Antonio La Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-0937-43	FECHA:	31/08/2024



Foto 1: Iniciando a quitar la lámina



Foto 2: Poniendo la estructura metálica que soporta la lámina



Foto 3: Instalando costaneras en modulo 2.



Foto 4: cambiando vidrios en ventanales





Foto 5: Limpiando puertas para pintarlas



Foto 6: Pintando las puertas y pintando los valcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo de Familiares
CONSEJO DE FAMILIARES
ALDEA SAN ANTONIO LA ESPERANZA
CHICAMÁN, QUICHÉ


Firma y Sello Director Centro Escolar
Escuela Oficial Rural Mixta
ALDEA SAN ANTONIO LA ESPERANZA
CHICAMÁN, QUICHÉ



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chicamán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Antonio La Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-0937-43	FECHA:	31/08/2024



Foto 1: Inicialmente se está quitando la lámina



Foto 2: Poniendo la estructura metálica que soporta la lámina



Foto 3: Instalando costaneras en modulo 2.



Foto 4: cambiando vidrios en ventanales




Foto 5: Limpiando puertas para pintarlas



Foto 6: Pintando las puertas y pintando los valcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la COPF


Firma y Sello Director Centro Educativo