



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICAMÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PANAMAN BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-1113-43	FECHA:	21/11/2024



Foto 1: Laminas troqueladas de 21 pie, capotes y ternas



Foto 2: Laminas troqueladas de 16 pie, capotes y ternas



Foto 3: ventanas



Foto 4: ventanas




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar los datos en las hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la COPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

